## **Electric Actuator**

**Product Catalog** 

2023 Product Catalog

感谢您选用SKH机械手,为了安全正确地技术和使用SKH械手,请务必认真阅读SKH机械手使用安全说明书,并严格遵守各项注意事项。如果没有按照以下要求操作,不仅会引起机器的故障与损伤,还可能造成工作人员的受伤、

死亡或更大的安全事故。

#### 一、对使用条件的安全警告

SKH机械手是种精密度高速线性模组,因此请具有丰富知识和经验的专业人员选择和使用本产品。

禁止在有易燃、易引、易爆等危险品的环境下使用,因会有引燃引爆的隐患。 禁止在有易触水、易腐蚀性气体的环境下使用,因会有触电和火灾的隐患。 禁止在有电磁干扰、静电气放电、无线电波干扰等环境下使用,因会有造成产品失控等危害。 在安装和使用本产品前,请确保环境符合下列条件:

- 没有直射光线照射的场合
- 发热源的辐射热涉及不到机械本身
- 使用场所湿度在 0~40 摄氏度
- 湿度 85%以下,并且不结露

#### 二、安装和操作的安全警告

使用本产品于设备中,请务必在机械手可动范围内单独设计安全保护光栅。当操作人员需要进入安全保护光栅范围内时,一定要按下急停按钮,对于垂直时,请务必使用带刹车电机,并且取出电机时注意机构的滑落。

- •任何情况都不能对本产品进行改造和再加工。
- •请在确认本产品周边装置和所连接的机器的电源等系统安全之后,才能进行机械和电气的检查和维护。
- •安装本产品时,请确保所有的螺丝都已按要求锁紧,否则运行时会有危险。
- •驱动器前面的电源端子,电机电缆接线端子为高压线,请务必在安装了附属的端子台护台护板之后再使用。

#### 接通电源后请勿触摸。

- •请不要在电源接通情况下进行连接器类的拆装,以免发生误操作故障、触电等危险。
- •即使在切断电源后,电机部分还是有可能会有高温,请在确保安全的情况下再进行机械的维护与检修。
- 当本产品运行时发生异常或者零件损坏等, 应立即停止使用, 并与本公司联系。
- 关于控制器与电机的使用,请严格参考操作说明书。

#### 三、对产品警告标识的安全注意


不可私自去除警告标识,以免他人没有看到警告而引起事故;

注意警告标识不要被附近的机器或零件遮挡;

请确保警告标识的所有图案与文字从安全保护光栅外可以明细看到。

#### 注意:

操作安全说明书无法详细叙述所有关于安全项目的细节,请使用者在使用本产品时严格按照相关法规,详细了解我公司产品使用安全说明书,参照选型资料里的技术参数,正确的设计和使用本产品。如有疑问,请及时与本公司技术人员联系。



## 转速表

订单型号说明

#### 規格索引-轨道內嵌式螺桿滑台系列

使 传 用 动 产品						5建议	使用語	最高速	度表										y																	
环方式	规 规	格	容量	幅	复精度	外 <b>直</b> 径	导程	水平 使用	垂直 使用	速度	50	00	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	CKI	H4	50\4/	44	10.02	٥	6	25	8	50			50	)			45	40	35	30																
	SKI	.174	SUVV	44	±0.02	8	10	25	8	125			12	5			112	100	87	75						:										
							5	30	10	250						25	0						225	200	175	150										
	SKI	:H5	100W	54	±0.02	12	10	15	5	500							0						450	400	350	300										
							20	10	2.5	1000	i č					100	00						900	800	700	600										
- 溪般	<b>美</b>						5	50	15	250								250								225	200	175	150	125	100					
般环境料	SKI	:H8	200W	82	±0.02	16	10	30	8	500								500								450	400	350	300	250	200					
							20	12	2.5	1000								1000								900	800	700	600	500	400					
							5	110	33	250								25	50								225	200	175	167	158	150	133	125	117	
							10	88	22	500								50	00								450	400	350	333	317	300	267	250	233	
	SKF	H12	400W	120	±0.02	16	20	40	10	1000								10	00								900	800	700	667	663	600	533	500	467	
							32	30	8	1600	3						16	00								1440	1280	1120	1067	1013	900	853	800	747		


注:最高速度 (MM/S) 是以伺服马达最高转速3000RPM以下为基准。

最大行程: 500mm

最高速度: 125mm/s

马达容量: 50w

滚珠螺杆: Ø8mm








感应器接线图


- 行程超过300时,会产生螺杆偏移偏摆,此时请将速度调降。
- 马达加减速设定0.2秒。

容许	负载	力距	表											静态容证	午负载惯量
		(单位	Unit	mm)			(单位	Unit	: mm )			(单位	Unit:mm)	(单位	Unit:N.m)
水平	安装	A	В	С	壁挂	安装	A	В	С	垂直	五安装	Α	С	MY	79
	10kg	550	53	70		10kg	72	52	550	· —	4kg	150	150	MP	79
导 程 6	15kg	350	32	45	· 导程	15kg	45	32	345	导程 6	8kg	75	75	MR	116
	20kg	250	22	31		20kg	31	22	250					<ul><li>力矩表</li></ul>	所代表的数据
1000	8kg	305	59	75		8kg	75	59	300		2kg	260	260	• 符合型 使用下	表重心。 录规范的正常 , 保证寿命为
导 程 10	10kg	240	45	57	导 程 10	10kg	45	32	240	导 程 10	3. 5kg	150	150	10000 • 倒吊使用 准规范,	00公里。 用无法套用标 ,如有需求请
	12kg	195	37	47		12kg	31	22	250						我司业务。











HV #1/기미() 건 A. UK ±													
服马达一	览表												
马达记号	刹车有无	马达容量	电源电压	伺服马达型号	驱动器型号								
м	无刹车(水平仕样)	50	220	HG-KR13	MR-J4-10A								
IVI	有刹车 (垂直仕样)	50	220	HG-KP13B	MR-J4-10A								
D	无刹车 (水平仕样)	50	220	MSMD012G1U	MADHT1505								
Р	有刹车 (垂直仕样)	50	220	MSMD012G1V	MADHT1505								
т	无刹车 (水平仕样)	50	220	ECMA-C20401ES	ASD-B20121-B								
1	有刹车 (垂直仕样)	50	220	ECMA-C20401FS	ASD-B20121-B								
_													
		M 无刹车(水平仕样)   有刹车(垂直仕样)   上刹车(水平仕样)   有刹车(垂直仕样)   无刹车(水平仕样)   无刹车(水平仕样)	马达记号 刹车有无 马达容量   M 无刹车(水平仕样) 50   有刹车(垂直仕样) 50   无刹车(水平仕样) 50   有刹车(垂直仕样) 50   无刹车(水平仕样) 50   无刹车(水平仕样) 50	马达记号 刹车有无 马达容量 电源电压   M 无刹车(水平仕样) 50 220   有刹车(垂直仕样) 50 220   无刹车(水平仕样) 50 220   有刹车(垂直仕样) 50 220   无刹车(水平仕样) 50 220   无刹车(水平仕样) 50 220	马达记号 刹车有无 马达容量 电源电压 伺服马达型号   M 无刹车(水平仕样) 50 220 HG-KR13   有刹车(垂直仕样) 50 220 HG-KP13B   无刹车(水平仕样) 50 220 MSMD012G1U   有刹车(垂直仕样) 50 220 MSMD012G1V   无刹车(水平仕样) 50 220 ECMA-C20401ES								

# 










马达外露	有效行程	50	100	150	200	250	300	350	100	450	500
一一一一一一一	L	264	314	364	414	161	514	564	614	664	714
	A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
	M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
BC	N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14
рс	P	125	175	225	275	325	375	125	475	525	575

## 马达下折

马达外露






马达容量: 100w


滚珠螺杆: Ø12mm

最高速度: 1000mm/s




感应器接线图


#### 基本仕样 位置重复精度 螺杆导程 10 20 最高速度 250 500 1000 30 10 最大可搬重量 定格推力 标准行程 AC伺服马达容量 170 50-800mm/50间隔 100 C7 Ø12 滚珠螺杆外径 7×8 EE-SX674 (NPN)




- 行程超过300时,会产生螺杆偏移偏摆,此时请将速度调降。
- 马达加减速设定0.2秒。

容许	-负载	力距	表											静态容	午负 载惯量
		(单位	Unit	: mm )			(单位	Unit	: mm )			(单位	Unit:mm)	(单位	(Unit:N.m)
水平	安装	A	В	С	壁挂	安装	A	В	С	垂直	安装	A	С	MY	103
导	10kg	650	75	100	导	10kg	100	75	650	导	6kg	145	145	MP	103
程 5	20kg	440	32	45	程	20kg	45	32	420	程	8kg	110	110	MR	144
5	30kg	270	19	25	5	30kg	25	19	260	5	10kg	90	90	力矩	表所代表的数
导	5kg	600	145	185	是	5kg	180	145	600	导	1kg	800	800	が ・ 符合	代衣里心。   型录规范的正
	10kg	370	70	85	程	10kg	85	68	370	程	3kg	260	260	常使	用下,保证 未
10	15kg	250	42	52	10	15kg	52	42	250	10	5kg	155	155	命为 <b>6</b> 倒足	10000公里。
导	5kg	320	120	130	导	5kg	130	120	320	导	1kg	600	600	标准	规范,如有
程	8kg	220	70	80	程	8kg	75	70	220	程	2kg	300	300	-	洽询我司业务
20	10kg	175	55	60	20	10kg	60	55	170	20	2. 5kg	250	250	۰	
导程 10 导程 20	30kg 5kg 10kg 15kg 5kg	270 600 370 250 320 220	19 145 70 42 120 70	185 85 52 130 80	5 导程 10 导	30kg 5kg 10kg 15kg 5kg	180 85 52 130 75	19 145 68 42 120 70	260 600 370 250 320 220	5 导程 10 导	10kg 1kg 3kg 5kg 1kg 2kg	90 800 260 155 600 300	90 800 260 155 600 300	カ据符常命倒标	表所代表的。 代表重范的。 型录规。 型下,保证 10000公里。 使用无法套












搭配伺	服马达一	- 览表	et av	1	5	21
厂牌	马达记号	刹车有无	马达容量	电源电压	伺服马达型号	驱动器型号
三菱	М	无刹车(水平仕样)	100	220	HG-KR13	MR-J4-10A
二変	M	有刹车 (垂直仕样)	100	220	HG-KP13B	MR-J4-10A
国际	p	无刹车 (水平仕样)	100	220	MSMD012G1U	MADHT1505
四例	Г	有刹车 (垂直仕样)	100	220	MSMD012G1V	MADHT1505
台达	Tr	无刹车 (水平仕样)	100	220	ECMA-C20404ES	ASD-B20121-B
百亿	1	有刹车 (垂直仕样)	100	220	ECMA-C20404FS	ASD-B20121-B




#### 马达左折





## 马达下折



#### 马达右折 N-M5 \(\pi\) 13+ \(\phi\) 4. 4THR 有效行程 79.50 右极限值: 10mm √ 4-M5 贯穿 2-Ø3√6 马达右折 有效行程 200 250 550 600 75 2 8 275 750 800 25 75 6 6 16 16 625 675 25 4 25 5 7 18 775 3 4 5 7

 $\begin{array}{c|c} 4 \\ \hline 12 \\ \hline 425 \end{array}$ 


475

525

575

375

## 马达左折




最大行程: 1050mm


最高速度: 1000mm/s

马达容量: 200w

滚珠螺杆: Ø16mm





基本	:什样				
	位置重复精度			±0.02	
	螺杆导程		5	10	20
规格	最高速度		250	500	1000
	具十可拠重見	水平使用	50	30	12
	最大可搬重量	垂直使用	15	8	2. 5
	定格推力		683/1388	341/694	174/347
	标准行程		50-	-1050mm/50间	隔
	AC伺服马达容量			200/400	
寣	滚珠螺杆外径			c7 Ø16	
部品	联轴器		10>	<11 (14) /10 >	< 14
	原点感应器	外挂	EE	SSX674 (NPN	)





- 行程超过300时,会产生螺杆偏移偏摆,此时请将速度调降。
- 马达加减速设定0.2秒。

容许	负载	力距	表											静态容许	负载惯量
		(単位	Unit	: mm )			(单位	Unit	: mm )			(単位	Unit:mm)	(単位し	Jnit:N.m)
水平	水平安装 A B C					安装	Α	В	С	垂直	安装	Α	С	MY	318
早	20kg	1560	153	237	导	20kg	214	153	1435	异	10kg	331	331	MP	318
导 程 5	35kg	890	81	126	程	35kg	113	81	845	导 程	15kg	220	220	MR	626
5	50kg	550	53	82	5	50kg	74	53	506	5	-	J	i=	• 力矩表	<b>を所代表的数</b>
早	10kg	1730	286	412	导	10kg	370	286	1400	导	5kg	589	589	- 1店, T - 符合型	尤表重心。 型录规范的 亚
导 程 10	20kg	839	136	196	程	20kg	176	136	800	程	8kg	368	368	常使用	月下,保证寿
10	30kg	541	86	124	10	30kg	112	86	495	10	=	=	Les	命为10 例 居 何	0000公里。 使用无法套用
导 程 20	6kg	1213	403	493	导	6kg	444	403	760	모	3kg	935	935	标准规	N范, 如有需
	9kg	800	263	323	程	9kg	292	263	277	导程	==-	_	; —	求请治	自询我司业务
20	18kg	592	194	238	20	18kg	214	194	544	20	#	=	55	°	












搭配	伺服马边	と一览表				
厂牌	马达记号	刹车有无	马达容量	电源电压	伺服马达型号	驱动器型号
三菱	М	无刹车(水平仕样)	200	220	HG-KR23/HG-KR43	MR-J4-20A/MR-J4-40A
二多	М	有刹车 (垂直仕样)	200	220	HG-KR23B/HG-KR43B	MR-J4-20A/MR-J4-40A
国际	p	无刹车(水平仕样)	200	220	MHMD022G1U/MHMD042G1U	MADHT1507/MBDHT2510
国例	Р	有刹车 (垂直仕样)	200	220	MHMD022G1V/MHMD042G1V	MADHT1507/MBDHT2510
台达	т	无刹车(水平仕样)	200	220	ECMA-C20602ES/ECMA-C20604ES	ASD-B20221-B/ASD-B20421-B
百込	1	有刹车 (垂直仕样)	200	220	ECMA-C20602FS/ECMA-C20604FS	ASD-B20221-B/ASD-B20421-B

## 马达外露



## 马达下折






P 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150

#### 马达左折

BR




#### 最大行程: 1250mm

最高速度: 1600mm/s


马达容量: 400w

滚珠螺杆: Ø16mm




感应器接线图


Timit Time





- 行程超过300时,会产生螺杆偏移偏摆,此时请将速度调降。
- 马达加减速设定0.2秒。

容许	负载	力距	表											青	净态容许	负载惯量
		(单位	Unit	: mm )			(单位	Unit	: mm )			(单位	Unit:mm)		(单位L	Jnit:N.m)
水平	安装	A	В	С	壁拄	安装	Α	В	С	垂直	安装	A	С		MY	1168
导	60kg	1560	153	237	导	55kg	280	280	3300	导	15kg	1200	1200		MP	606
程	80kg	890	81	126	程	75kg	200	195	2400	程	22kg	820	820		MR	606
5	110kg	550	53	82	5	110kg	130	125	1550	5	33kg	550	550	•	力矩表	医所代表的数
导	30kg	1730	286	412	导	35kg	400	410	2500	导	10kg	1600	1600		指,们 符合型	表重心。 是录规范的正 目下,保证寿
程	50kg	839	136	196	程	55kg	246	250	1550	程	14kg	1150	1150		常使月	下,保证寿
10	88kg	541	86	124	10	88kg	150	150	950	10	22kg	730	730		命为1 倒昇6	0000公里。 使用无法套用
导	10kg	1213	403	493	导	12kg	900	1070	3000	导	7kg	1800	1800		标准划	N范,如有需
程	22kg	800	264	323	程	20kg	550	630	1800	程	10kg	1250	1250		求请治	<b>阎我司业务</b>
20	40kg	592	194	238	20	40kg	260	300	900	20		559	=:1		۰	
导	15kg	1100	570	550	导	15kg	440	570	1050	导	5kg	1600	1600	1		
程	25kg	620	330	320	程	30kg	210	270	520	程	8kg	1000	1000			
32	30kg	520	270	260	32					32						












搭配	伺服马边	<b>达一览表</b>				
厂牌	马达记号	刹车有无	马达容量	电源电压	伺服马达型号	驱动器型号
三菱	М	无刹车(水平仕样)	400	220	HG-KR43	MR-J4-40Λ
二変	M	有刹车 (垂直仕样)	400	220	HG-KP43B	MR-J4-40Λ
国际	P	无刹车(水平仕样)	400	220	MHMD042G1U	MBDHT2510
四例	Г	有刹车 (垂直仕样)	400	220	MHMD042G1V	MBDHT2510
台达	T	无刹车(水平仕样)	400	220	ECMA-C20604ES	ASD-B20421-B
百込	1	有刹车(垂直仕样)	400	220	ECMA-C20604FS	ASD-B20421-B
-				7		



## 马达下折





## 马达左折

